

Attestation de travaux



Nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux : ATELIER BLANCHON

Adresse : 1116 route du grand village, 73790 TOURS EN SAVOIE

Cocher la case du signataire de l'attestation

Nom du Maître d'ouvrage : Mairie de Montvalezan
 Lorsque le client est une entreprise principale, l'attestation remise à son sous-traitant doit être obligatoirement visée par le Maître d'ouvrage pour qui sont réalisés les travaux, soit par le Maître d'œuvre d'exécution, soit par le Contrôleur technique

Adresse : Chef Lieu 73700 MONTVALEZAN

Nom du Maître d'œuvre d'exécution :
 Architecte, bureau d'études, ingénieurs conseils, etc

Adresse :

Nom du Contrôleur technique :

Adresse :

Visa

Nom et adresse du chantier : RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT JACQUES LE MAJEUR

Date du début des travaux : 01 08 2011

Date de réception des travaux : 30 10 2011

Description technique des travaux réalisés :

En fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Piquage des enduits.

Préparation des supports et pose de lattes.

Enduits au mortier de chaux aérienne naturelle, au mortier de plâtre paysan, au mortier de prompt.

Badigeon de chaux aérienne naturelle.

Montant HT du marché de l'entreprise :

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Date :

Nom du signataire : Le Maire

Commentaires du signataire :

LE MAIRE,
 JEAN CLAUDE FRAISSARD

Cachet et signature du maître d'ouvrage, maître d'œuvre d'exécution, du contrôleur technique ou de l'entreprise principale

Réponse éventuelle de l'entreprise :



Version 03 - 2011