

# Attestation de travaux



Nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux : ATELIER BLANCHON (en GME)  
Adresse : 1116 route du grand village 73790 TOURS EN SAVOIE

\* Cocher la case du signataire de l'attestation

- \* Nom du Maître d'Ouvrage (client) <sup>(1)</sup> :  
Adresse :
- \* Nom du Maître d'Oeuvre d'exécution : Ateliers d'Architecture C. MAIRONI & Associés  
(architecte, bureau d'études, ingénieurs conseil, etc.)  
Adresse : 252 Grande Rue 73211 AIME
- \* Nom du Contrôleur Technique :  
Adresse :

<sup>(1)</sup> Lorsque le client est une entreprise principale, l'attestation remise à son sous-traitant doit être obligatoirement visée soit par le maître d'ouvrage pour qui sont réalisés les travaux, soit par le maître d'œuvre d'exécution, soit par le contrôleur technique.

Visa

Nom et adresse du chantier : Transformation d'une maison paysanne en maison du tourisme  
73440 SAINT MARTIN DE BELLEVILLE

Date de début des travaux : 01/09/2010 Date de réception des travaux : 12/11/2010

Description technique des travaux réalisés à réaliser en fonction des critères techniques de la qualification demandée.

Indiquer les surfaces, tonnages, portées, hauteurs, ... :

**Piquage des enduits.**

**préparation des supports et et pose de lattis.**

**Enduits au mortier de chaux aérienne naturelle, env.80m<sup>2</sup>**

**Façon de golasse: structure en lattis et enduit au mortier de plâtre et chaux.**

Montant HT du marché de l'entreprise : \_\_\_\_\_

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

**Cette attestation ne concerne que la façade nord-est.**

**Les façades sud-est et sud-ouest seront réalisées au printemps 2011.**

Appréciation de la prestation *détail possible plus bas :*

|                          | Très bien                           | Bien                                | Passable                 | Médiocre                 |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Qualité de la prestation | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Respect des délais       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tenue du chantier        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Date : 17/12/10

Nom du signataire : CHENU Frédéric, coordinateur de travaux

Commentaires du signataire :

Très bonnes analyses et reconnaissance des supports  
Très bonne connaissance du matériau à mettre en œuvre et maîtrise parfaite  
de son application

Réponse éventuelle de l'entreprise :

